

Nr zlecenia: Zlecenie zgodnie z umową

z dnia: 2025/12/01

Zleceniodawca:

PEAC (Poland) Sp. z o.o.
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 01.12.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 5366816.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **Z F A C F 7 D 3 6 M 6 W 9 4 1 3 2**

Marka: **FIAT**

Nr rejestracyjny: **PY10343**

Model pojazdu: **Tipo 1.0 MR`21 E6d**

Nr Info-Ekspert: **045-05685**

Wersja: **Life**

Rok produkcji: **2022**

Wskazanie drogomierza

39982 km

Data pierwszej rejestracji

2022/08/12

Data ważności badania technicznego

2027/08/12

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow.

1740 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	System ERM
2	Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami	26	System Hill Hold
3	Asystent utrzymania pasa ruchu pod warunkiem prawidłowego oznakowania drogi	27	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Czujnik temperatury zewnętrznej	28	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
5	Czujniki parkowania - tył	29	System kontroli trakcji ESC
6	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkiem i oświetleniem	30	System kontroli trakcji TCS
7	Daszek przeciwsłoneczny pasażera z lusterkiem i oświetleniem	31	System Panic Brake Assist
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	System Start/Stop
9	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	33	System wykrywania zmęczenia kierowcy
10	Gniazdo 12V	34	Szyba tylna ogrzewana
11	Inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem UConnect 7"	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	37	Światła do jazdy dziennej LED
14	Klamki w kolorze satyny	38	Tarcze kół stalowe 16" stylizowane
15	Klimatyzacja automatyczna	39	Tempomat
16	Kolumna kierownicy regulowana	40	Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem
17	Kurtyny powietrzne boczne	41	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
18	Listwy pod przednim grillem chromowane satynowe	42	Wyświetlacz 7" kolorowy TFT
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Zagłówki foteli przednich
20	Ogranicznik prędkości	44	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
21	Podłokietnik przedni	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Zderzaki w kolorze nadwozia
23	Poduszka powietrzna pasażera	47	Zestaw naprawczy koła Fix & Go
24	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	48	Złącze "USB"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Poduszki powietrzne boczne Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne Poduszki powietrzne boczne
4	Radio Uconnect z 7" ekranem dotykowym, systemem Bluetooth oraz DAB (brak czytnika CD), 6 głośników Głośniki 6 szt. System Bluetooth Wyświetlacz 7" dotykowy Radio UConnect Tuner DAB
5	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Dywaniki gumowe kpl
- 2 Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy
- 3 Lakier metalizowany Czarny Cinema
- 4 Tarcze kół aluminiowe 16"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,5	62
Przednie prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,5	62
Tylne lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56
Tylne prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2022/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 48 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 8 018 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,52%.

KOREKTY RÓŻNE:

Szczególny charakter eksploatacji

(-)

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególnie sposób.

Pojazd użytkowany do wynajmu w wypożyczalni pojazdów

korekta za jeden kluczyk

(-)

stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki lakierowej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		

6	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej w okolicy błotnika tp	
7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej. Wgniecenie punktowe.	
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej.	

Pokrywa tylna nie otwiera się - do dalszej weryfikacji.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		92-115µm	
2	Dach		85-96µm	
3	Błotnik przedni	L	85-111µm	
4	Drzwi przednie	L	87-97µm	
5	Drzwi tylne	L	90-118µm	
6	Błotnik tylny	L	80-96µm	
7	Błotnik przedni	P	87-94µm	
8	Drzwi przednie	P	85-92µm	
9	Drzwi tylne	P	87-96µm	
10	Błotnik tylny	P	83-91µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		86-95µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony, odkształcony, zarysowany. Pęknięcie.		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Wykładzina pokryw p- wgniecenie ,pęknięcie materiału



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenie.		
5	Akumulator		Zużyty		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	Zabrudzenia pyłem z klocków hamulcowych.	
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	Zabrudzenia pyłem z klocków hamulcowych.	
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd odpalony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

- 1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy. Elementy cierne układu hamulcowego pokryte rdzawym nalotem.
- 4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

Aktywny komunikat informujący o usterce w układzie monitorowania ciśnienia w oponach. Dokładna weryfikacja stanu technicznego podzespołów możliwa wyłącznie w warunkach warsztatowych po podłączeniu urządzeń diagnostycznych.

Poziom paliwa rezerwa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK

5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	NIE
10	Zestaw naprawczy koła	TAK

Pojazd silnie zabrudzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykacji.

Pojazd użytkowany w wypożyczalni samochodów. Po długotrwałym przestoju w okresie 12.2024-11.2025.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 01/12/2025PC

z dnia: 2025/12/02

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.