

| | | |
|---|--|--|
|  | N.º SERIE B 04126 * A | MATRICULA AB-4374 J |
| | DELEGACION PROVINCIAL DE Albacete ESTACION N.º 0201 | DESTINO  PUBLICO N.º CERTIFICADO |
| Número de identificación: ZCFA79A0002368309 | | |
| Clasificación del vehículo: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2 2 1 7</div>  | | |

| | |
|---|--|
| Marca: IVECO Tipo: A-79-A00 Variante: C. Caja Basculante Denominación comercial: Tara (kgf): 4.625 PTMA/PMA (kgf): 8.100 PTMA/PMA 1.º E (kgf): 2.900 PTMA/PMA 2.º E (kgf): 5.700 PTMA/PMA 3.º E (kgf): PTMA/PMA 4.º E (kgf): PMR S/F, C/F (kgf): N.º y dim. neumáticos: N.º de asientos: 3 Volumen de bodegas: | Clase según R. 36: Altura total (mm): Anchura total (mm): 2.300 Via anterior/posterior (mm): 1.610 -1.570 Longitud total (mm): 6.300 Voladizo posterior (mm): Distancia eje 1.º/2.º (mm): 3.600 Distancia eje 2.º/3.º (mm): Distancia eje 3.º/4.º (mm): Distancia 5.º rda./ult. (mm): Motor: Marca FIAT Tipo D-8.060.05 N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/5861 Potencia fiscal/real (C.V.F./KW): 29/102 |
|---|--|

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.

Por el Organismo Inspector,




Fecha: **31-07-89** Valedera por: **Un Año**





Observaciones y reformas autorizadas:

14-03-2000 (0205) Pasa a servicio particular (S. Particular)

8 SR17.5 12/1/2001



CENTRO DE PUBLICACIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Mod. T/ITV/A



ESPAÑA

TARJETA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

| INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS | | MATRICULA: | |
|--|--|---|--|
| Fecha de la inspección: 04 SET. 1990 Valedera hasta: 1 AÑO Estación núm.: 0202 Firma: <i>[Firma]</i> | | Fecha de la inspección: 05 SET. 1994 Valedera hasta: Estación núm.: 05 SET. 1995 Firma: <i>[Firma]</i> | |
| Fecha de la inspección: 03 SET. 1991 Valedera hasta: Estación núm.: 03 SET. 1992 Firma: <i>[Firma]</i> | | Fecha de la inspección: 04 SET. 1995 Valedera hasta: 04 SEP 1996 Estación núm.: Firma: <i>[Firma]</i> | |
| Fecha de la inspección: 03 SET. 1992 Valedera hasta: 03 SET. 1993 Estación núm.: Firma: <i>[Firma]</i> 132197. | | Fecha de la inspección: 09 SEP 1996 Valedera hasta: Estación núm.: 09 SEP 1997 Firma: <i>[Firma]</i> | |
| Fecha de la inspección: 03 SET. 1993 Valedera hasta: 03 SET. 1994 Estación núm.: Firma: <i>[Firma]</i> | | Fecha de la inspección: 11 SEP 1997 Valedera hasta: 11 SEP 1997 Estación núm.: Firma: <i>[Firma]</i> | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS HOJA ADICIONAL DELEGACION PROVINCIAL DE ALBACETE Estación 0205 (VILLARROBLEDO) | MATRICULA AB-4374-J | |
| | Certificado de Características | |
| | Nº. Bastidor ZCFAT9A00023C8307 | HOJA Nº. Del |
| | Nº. Certificado 980276767 | |

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

| | |
|---|---|
| Fecha de la inspección: 12 SET. 1998 Valadera hasta/por: 12 SET. 1999 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 04 OCT 2002 Valadera hasta/por: 04 ABR 2003 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> |
| Fecha de la inspección: 24 SET. 1999 Valadera hasta/por: 24 MAR. 2000 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 05 ABR 2003 Valadera hasta/por: 05 OCT 2003 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> |
| Fecha de la inspección: 14 MAR 2000 Valadera hasta/por: 14 SET. 2000 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 04 OCT 2003 Valadera hasta/por: 04 ABR 2004 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> |
| Fecha de la inspección: 22 SET 2000 Valadera hasta/por: 22 MAR. 2001 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 30 OCT 2004 Valadera hasta/por: 30 ABR 2005 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> |
| Fecha de la inspección: 26 MAR 2001 Valadera hasta/por: 26 SET 2001 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 08 JUL 2019 Valadera hasta/por: Nº. Informe inspección: INSPECCIÓN NEGATIVA <i>201910087</i> |
| Fecha de la inspección: 27 SET 2001 Valadera hasta/por: 27 MAR 2002 Nº. Informe inspección: <i>Valdeun</i> | Fecha de la inspección: 22 JUL 2019 Valadera hasta/por: Nº. Informe inspección: 22 ENE 2020 <i>201910336</i> |

NOTA. Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

| | |
|--|---|
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 28 MAY 2020 | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección Pd. Jefe de Equipo Enero 2016 Angel P. Ortega Chacón 20205290 | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |
| Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: | Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: |
| Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> | Nº. Informe inspección <div style="text-align: right;">(Sello)</div> |

